

Betreff:

Grundschule Timmerlah

Fehlende Brandschutzleiter

Organisationseinheit:

Dezernat III

65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

29.07.2015

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

25.06.2015

Status

Ö

Sachverhalt:

Nach uns vorliegenden Informationen muss ein geeigneter zweiter Fluchtweg aus Klassenräumen existieren.

Im ersten Stock der Schule befinden sich zwei Unterrichtsräume.
An der Fassade fehlt eine geeignete Fluchtmöglichkeit.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Ist dieser Umstand der Verwaltung bekannt?
2. Wann wird der fehlende Fluchtweg installiert:

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

Das Problem des fehlenden Fluchtweges ist der Verwaltung bekannt.
Eine entsprechende Planung für die Installation einer Fluchttreppe liegt bereits vor. Nach Vorlage der Baugenehmigung und Ausschreibung kann die Maßnahme voraussichtlich im nächsten Frühjahr umgesetzt werden.

Ziel dabei bleibt, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben.

Leuer