

Betreff:

**Verkehrssicherung des Ringgleises zwischen Hamburger Straße
und Feuerwehrstraße**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0617 Referat Stadtgrün-Planung und Bau

Datum:

03.03.2022

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

03.03.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 330 Nordstadt-Schunteraue vom
17.02.2022 (DS 22-18034) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Obwohl die Strecke zwischen der Feuerwehrstraße und der Hamburger Straße im Vergleich zu den anderen Ringgleisabschnitten schmal und kurvenreich ist, liegen der Verwaltung keinerlei Hinweise zu Unfällen oder Schäden auf diesem Abschnitt vor. Auch der Polizei sind zwischen der Feuerwehrstraße und der Hamburger Straße keine Verkehrsunfälle gemeldet worden.

Zu Frage 2:

Bereits kurz nach Fertigstellung des Abschnittes im Jahr 2018 hat die Verwaltung zusammen mit dem Radverkehrsbeauftragten alle Optionen prüfen lassen, die potentiellen Gefahrenstellen zu entschärfen. Daraufhin wurde bei der ersten Kurve bei der Feuerwehr eine Markierung der Mittellinie sowie Richtungspfeile für die Fahrtrichtung angebracht. Diese Markierung hat sich bewährt. Denkbar wäre, eine Mittellinie, wie sie an diesem Teilabschnitt besteht, auch bei den anderen Kurven anzubringen.

Zu Frage 3:

Auch das Anbringen von Verkehrsspiegeln wurde bereits im Jahr 2018 geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass die Verwaltung Spiegel für ungeeignet hält, da sie ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, das nicht gegeben ist, da nicht aus jedem Blickwinkel die Gesamtsituation erfasst werden kann. Außerdem werden Spiegel bei Regen oder Frost blind und damit unbrauchbar.

Herlitschke

Anlagen

Keine