

Betreff:

**Katastrophaler Zustand der Gehwege im Stadtbezirk nach
Frosteinbrüchen**

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

18.05.2016

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

24.05.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Protokollnotiz zur Stellungnahme 16-01668-01 in der Stadtbezirksratssitzung vom
19.04.2016:

„Herr Müller und weitere Bezirksratsmitglieder bewerten die erteilte Antwort als unvollständig und daher unbefriedigend. In der Anfrage wurde ausdrücklich auf den Abschnitt Rudolfplatz bis Celler Straße beidseitig und auf die Münstedter Straße hingewiesen. Die Antwort geht jedoch nur auf die Flächen am Rudolfplatz und der Münstedter Straße ein. Die dezidiert genannten Stellen scheinen überhaupt nicht untersucht worden zu sein. Der Bezirksrat erwartet hier eine Nachschau und eine ergänzende Stellungnahme.“

Hierzu teilt die Verwaltung ergänzend mit:

Im Straßenabschnitt des Neustadtringes zwischen Rudolfplatz und Celler Straße wurden im April dieses Jahres Arbeiten an den Fernwärmeleitungen durchgeführt. In der Einmündung des Gehweges zur Münstedter Straße wurden Mängel in den Steinsetzarbeiten bereits aufgenommen und der Leitungsträger zur Mängelbeseitigung aufgefordert.

Drei punktuelle Schadstellen im Gehweg zwischen Diesterwegstraße und Rudolfplatz werden durch den Fachbereich Tiefbau und Verkehr im Rahmen der Straßenunterhaltung ausgebessert, da sie nicht aus Arbeiten Dritter resultieren.

Die übrigen Bereiche der Gehwege weisen vereinzelt leichte Unebenheiten auf, die augenscheinlich weder durch Leitungsarbeiten entstanden sind noch eine Unfallgefahr darstellen.

Diese Flächen werden regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf punktuell ausgebessert.

Leuer

Anlage/n:

keine