

Betreff:

Mooswand am Rudolfplatz

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

18.08.2020

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

10.09.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion B90/Die Grünen vom 19.02.2020 (20-12828) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1.:

Die Mooswand wurde Ende April 2019 am Rudolfplatz aufgestellt. Im Vorfeld kam es zu zeitlichen Verzögerungen durch technische Probleme bei der Inbetriebnahme der Mooswand, die Wasserversorgung betreffend, die erst in den Folgewochen durch die Herstellerfirma gelöst werden konnten. Um größere Schäden an der Mooswand zu vermeiden, erfolgte die Bewässerung daher zunächst manuell durch den Fachbereich Stadtgrün und Sport. Am 20. Juni 2019 konnte die Mooswand letztlich mit automatisierter Bewässerung in Betrieb genommen werden.

Zu Frage 2.:

Die Versorgung der Mooswand mit Wasser ist sichergestellt. Die Wartung einschließlich der Befüllung der Wartungstanks erfolgt in regelmäßigen Abständen durch einen Wartungspartner des Herstellers. Zudem wurden die Sensorik sowie das Bewässerungssystem überprüft. Da ein Teil der Moose trotz der Bewässerungsmaßnahmen durch den Fachbereich Stadtgrün und Sport bereits irreversibel geschädigt waren, fand in diesem Frühjahr auf Kosten des Herstellers ein Austausch der Moosplatten mit ungenügendem Vitalitätszustand statt, sodass die vollumfängliche Funktion der Mooswand gegeben ist.

Zu Frage 3.:

Aufgrund von Messungenauigkeiten wurden die von der Herstellerfirma verbauten Sensoren von der TU Braunschweig überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass die Messwerte aus technischen Gründen erst seit September 2019 für die Auswertung herangezogen werden können. Die Messungen werden daher in 2020 ganzjährig fortgeführt, um belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Loose

Anlage/n:

keine