

Betreff:

Zustand der Wegeverbindung zwischen Hamburger Straße und der Tristanstraße

Organisationseinheit: Dezernat III 66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr	Datum: 09.11.2020
---	----------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis)	19.11.2020	Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 5. Juni 2020 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Der Zustand der Wegeverbindung zwischen Tristanstraße und Hamburger Straße ist der Verwaltung bekannt. Der Weg zeigt optisch kleinere Unebenheiten und oberflächennahe Ausbrüche, befindet sich jedoch in einem verkehrssicheren Zustand.

Zu Frage 2:

Der Bereich wurde kontrolliert, zwei lockere Platten im Gehwegbereich der Tristanstraße zum Verbindungs weg wurden beseitigt. Grundsätzlich werden die städtischen Wege routinemäßig auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und im Bedarfsfall ausgebessert.

Zu Frage 3:

Der Wall ist aus statischen Gründen notwendig. Um hier einen bepflanzten Wall herzustellen, wären umfangreiche Baumaßnahmen nötig. Zum Abfangen der angrenzenden Grundstücke wäre das Setzen einer Winkelstützwand erforderlich. Weder für die Planung, noch für eine Umsetzung stehen finanzielle Mittel zur Verfügung.

i. A. Wiegel

Anlage/n:

keine