

*Betreff:*

**Installation des fehlenden Pollers am Durchgang Broitzemer  
Straße/Cyriaksring**

*Organisationseinheit:*

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

*Datum:*

09.09.2022

*Adressat der Mitteilung:*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur  
Kenntnis)

13.09.2022      Ö

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

30.09.2022      Ö

**Sachverhalt:**

Beschluss vom 8. März 2022 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):

„Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, den fehlenden Poller beim Durchgang Broitzemer Straße/Cyriaksring in Höhe Johannes-Selenka-Platz zu ersetzen, um die unbefugte Durchfahrt mit PKWs zu verhindern.“

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Verwaltung hat den fehlenden Poller ersetzt. Somit ist die unbefugte Durchfahrt für PKWs nicht mehr möglich.

Leuer

**Anlage/n:**

Fotodokumentation

