

*Betreff:*

**Oker Anschluss an das Kennelbad**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 68 Fachbereich Umwelt	<i>Datum:</i> 20.02.2023
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)	02.03.2023	Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 9. Januar 2023 (DS 23-20398) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Das Kennelbad ist über den vorhandenen Vorteich hydraulisch an die Oker angeschlossen. Das Wasser aus der Oker wird in den Vorteich, der sich westlich des Verbindungswegs befindet, geleitet. Dort ist eine Sedimentation des eingeleiteten Wassers vorgesehen. Anschließend wird das Wasser über einen Schieber in das Kennelbad gespeist (s. Anlage, roter Kreis).

Zu 2.:

Aktuell kann der Vorteich nicht mit Wasser aus der Oker gefüllt werden, da der Schieber, der sich im Damm zwischen Oker und Vorteich (s. Anlage, blauer Kreis) befindet, defekt ist. Die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) hat in der vergangenen Zeit bereits den Vorteich mittels Pumpe mit Wasser aus der Oker versorgt.

Die Verwaltung und die SE|BS befinden sich gegenwärtig in der Klärung des komplexen Vorgangs bzgl. der Zuständigkeiten für die Reparatur sowie für die dauerhafte Unterhaltung des Schiebers zwischen Oker und Vorteich. Eine Lösung wird zeitnah angestrebt.

Herlitschke

**Anlage/n:**  
Lageplan