

Betreff:

Mindestabstand zwischen 2 Pollern

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

21.06.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

30.08.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Beschluss vom 26. April 2023 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):

"Die Stadtverwaltung stellt sicher, dass der Mindestabstand zwischen 2 Pollern die Durchfahrt mit einem Zwillingsskinderwagen ermöglicht, also ca. 120 cm beträgt.
Beispiel: Kreuzung Husarenstrasse - Rosenstrasse

Die Verwaltung wird gebeten, diesem Sachverhalt im Bezirk 120 nachzugehen und abzuhelpfen."

Stellungnahme der Verwaltung:

Vorangestellt teilt die Verwaltung mit, dass es laut Regelwerk keine Mindestabstände für Poller gibt. Jedoch wird beim Setzen der Poller darauf geachtet, dass mobilitätseingeschränkte Personen oder Personen mit Kinderwagen diese passieren können.

Die Verwaltung hat stichprobenartig an den Kreuzungen im östlichen Ringgebiet die Abstände zwischen den Pollern überprüft. An allen überprüften Kreuzungen war ein Pollerabstand von mindestens 1,20 m im Wegeverlauf, zumeist dort wo der Bord abgesenkt ist, vorhanden. Sofern dem Stadtbezirksrat Stellen bekannt sind an den dieses Maß unterschritten wird, bittet die Verwaltung um Hinweise.

Leuer

Anlage/n:

keine