

Betreff:**SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e. V. - Brand am Vereinsheim auf der Sportanlage Seikenkamp 10, 38104 Braunschweig****Organisationseinheit:**
Dezernat VIII
0670 Sportreferat**Datum:**
23.01.2024

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Sportausschuss (zur Kenntnis)	23.01.2024	Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)	01.02.2024	Ö

Sachverhalt:

Am Abend des 28. Dezember 2023 ist das Vereinsheim des SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e. V. bei einem Brand erheblich beschädigt worden.

Besonders betroffen ist die - von der Straße aus gesehen - hintere Hälfte des Sportheims, in welcher sich die Küche und der Gastraum befinden haben. Der vordere Teil, in dem sich die Geschäftsstelle und die Sanitärräumlichkeiten befinden, scheint nach momentanem Sachstand von den größten Brandschäden verschont geblieben zu sein. Eine Nutzung ist derzeit dennoch nicht möglich.

Durch den Brand kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Schadenshöhe dauern derzeit noch an.

Die Verwaltung hat bereits mit dem Verein Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Der Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 111 Hondelage-Volkmarode war bei einem Vorort-Termin ebenfalls zugegen.

Derzeit erfolgt die Prüfung des Brandschadens im Gebäude durch die Versicherung und einen externen Gutachter. Das Schadensgutachten steht noch aus; hierzu ist ggf. noch eine weitere Begehung durch den Gutachter erforderlich. Zwischen der Verwaltung und dem Verein besteht ein regelmäßiger Sachstandsaustausch, der für die kommende Zeit vereinbart wurde.

Die Fortsetzungsmöglichkeit des Trainings- und Punktspielbetriebes hat derzeit höchste Priorität. So ist die Verwaltung der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen und hat zur Sicherung Bauzäune aufstellen lassen, damit der Sportbetrieb auf der Sportanlage Seikenkamp ohne Gefährdungen durchgeführt werden kann. Zudem hat die Verwaltung umgehend einen Lagercontainer für den Verein auf dem Sportgelände bereitgestellt und die Stromversorgung für das zweite Umkleidegebäude wiederhergestellt. Die Verwaltung beauftragt derzeit die Prüfung und Reparatur der beschädigten Flutlichtanlagen (Vereins- und Schulsportplatz). Durch Unterstützung der Verwaltung sowie das Entgegenkommen anderer Vereine konnte zeitnah eine Fortführung des Trainingsbetriebes auf anderen Sportanlagen ermöglicht werden.

Ob das Gebäude (teil-)saniert werden kann oder abgerissen und neu gebaut werden muss, kann erst nach Vorliegen des Schadensgutachtens zu einem späteren Zeitpunkt verbindlich

beurteilt werden.

Die Verwaltung wird den Sportausschuss zu gegebener Zeit informieren.

Herlitschke

Anlage/n:

keine