

Betreff:
**Überprüfung der Verkehrssituation Gifhorner Straße stadtauswärts
Höhe Haltestelle "Lincolnsiedlung"**

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
17.01.2024

Beratungsfolge:	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur 30.01.2024 Beantwortung)	Ö

Sachverhalt:

Im genannten Bereich kam es im Übergang der Fahrbahneinfädelung hin zur endständigen Busspur in kurzen Abständen wiederholt zu schweren Verkehrsunfällen mit kompletter Zerstörung der Busampel durch den Unfallverursacher (PKW).

Die zweispurige Fahrbahn mündet dort in eine Busspur, die den dort abbiegenden Bussen mit einer eigenen Ampel in die Haltestelle „Lincolnsiedlung“ dient. Am Ende der Busspur befindet sich eine langgestreckte Verkehrsmittelinsel.

Als Hinweise für die Verkehrsteilnehmer befinden sich dort lediglich 2 abknickende Pfeile und der Schriftzug „BUS“ als Fahrbahnmarkierung. Es sind dort keinerlei Hinweisschilder zur Verkehrsführung vorhanden.

Kann die Verkehrsführung z.B. durch Hinweisschilder besser gestaltet werden, damit die Sichtbarkeit der Einfädelung u. anschließenden Busspur für den Verkehrsteilnehmer deutlicher wird und Unfälle besser vermieden werden können?

gez.

Angela Mischer

Anlage/n:
Lageplan