

*Betreff:***Wetterfestigkeit an den Wegungen an der Pfarrwiese***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

67 Fachbereich Stadtgrün

Datum:

03.02.2025

*Adressat der Mitteilung:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur
Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zu den Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der Zustand des Weges wurde zuletzt im späten Frühjahr 2024 begutachtet. Jedoch muss an dieser Stelle betont werden, dass grundsätzlich wassergebundene Wegedecken bei Benutzung anfällig für die Bildung von Kuhlen sind, in denen sich dann der Niederschlag staut. Dies beeinträchtigt zunächst nicht die Verkehrssicherheit des Weges, sondern ist eine normale Begleiterscheinung dieser Befestigungsform.

Da wassergebundene Wegedecken nicht in der Lage sind, Wasser zu versickern, staut sich das Regenwasser, sobald das Wegeprofil beeinträchtigt ist.

Verläuft der Weg entlang von Gehölzen und Bäumen, kommt hinzu, dass die eingetragene organische Substanz die Deckschicht zusetzt, was zur Verschlammung der Flächen führt.

Wassergebundene Wegedecken gehören damit zu den sehr wartungsintensiven Befestigungsformen. Wie in der Vorlage 24-22979-01 mitgeteilt, ist daher eine Sanierung der Wegeflächen derzeit nicht in Planung, was sich in der Notwendigkeit der gesamtstädtischen Priorisierung von Wegesanierungen bei der derzeitigen Haushaltslage begründet.

Loose

Anlage/n: keine