

*Betreff:***Verkehrssicherheit Timmerlahstraße***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

04.09.2025

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 11. August 2025 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Die Verwaltung hat in der Timmerlahstraße vor dem Grundstück Nr. 25 in der Zeit vom 28.07.2025 bis 04.08.2025 in Fahrtrichtung Lichtenberger Straße sowie in der Zeit vom 19.08.2025 bis 23.08.2025 in Fahrtrichtung Timmerlah ein Geschwindigkeitsmessdisplay mit Aufzeichnung der Geschwindigkeiten installiert.

Zu Frage 2:

Folgende Messergebnisse liegen hierzu vor:

Messstelle	Timmerlahstraße 25	Geschwindigkeitsbegrenzung	50 km/h
Zeitraum:	28.07.2025 - 04.08.2025	Geschwindigkeitsmessdisplay Wavetec	

Geschwindigkeit in km/h	Fahrtrichtung Lichtenberger Straße	
	Anzahl	Anteil in %
0 - 50	7.202	39
51 - 60	10.604	57
61 - 70	826	4
71 - 80	33	0
> 80	3	0
	18.668	100

Messstelle	Timmerlahstraße 25	Geschwindigkeitsbegrenzung	50 km/h
------------	---------------------------	----------------------------	---------

Zeitraum:	19.08.2025 - 23.08.2025	Geschwindigkeitsmessdisplay Wavetec
-----------	--------------------------------	--

Geschwindigkeit in km/h	Fahrtrichtung Timmerlah*	
	Anzahl	Anteil in %
0 - 50	4.233	25
51 - 60	9.557	57
61 - 70	2.375	14
71 - 80	445	3
> 80	88	1
	16.698	100

*Akkuausfall am 23.08.2025 ab 08.00 Uhr

Zu Frage 3:

Die Verwaltung bewertet die Ergebnisse in beide Fahrtrichtungen als problematisch, da sich der weit überwiegende Teil der erfassten Fahrzeuge (61 % in Fahrtrichtung Lichtenberger Straße und 75 % in Fahrtrichtung Timmerlah) nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten hat.

Aus diesem Grund wird die Verwaltung in Abstimmung mit der Polizei den Messbetrieb in der Timmerlahstraße im Stadtteil Weststadt aufnehmen und turnusmäßige Geschwindigkeitskontrollen durchführen. In Abhängigkeit von den jeweiligen Messergebnissen werden die Überwachungsrythmen angepasst.

Gerstenberg

Anlage/n:

keine