

Betreff:

Installation des fehlenden Pollers am Durchgang Broitzemer Straße/Cyriaksring

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

09.09.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)	13.09.2022	Ö
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)	30.09.2022	Ö

Sachverhalt:

Beschluss vom 8. März 2022 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):

„Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, den fehlenden Poller beim Durchgang Broitzemer Straße/Cyriaksring in Höhe Johannes-Selenka-Platz zu ersetzen, um die unbefugte Durchfahrt mit PKWs zu verhindern.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat den fehlenden Poller ersetzt. Somit ist die unbefugte Durchfahrt für PKWs nicht mehr möglich.

Leuer

Anlage/n:

Fotodokumentation