

Absender:
Horst-Dieter Steinert

26-28530
Anfrage
(öffentlich)

Betreff:
Geschwindigkeitstafel ohne Funktion

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
27.02.2026

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Beantwortung)	12.03.2026	Ö

Sachverhalt:

Die erst kürzlich aus dem Bezirksratsbudget finanzierte Geschwindigkeitstafel an der Forststraße Höhe Überquerungshilfe Bastholzsiedlung ist seit der Installation Ende des Jahres 2025 ohne Funktion. Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr wurde bereits informiert. Es wäre gerade hier sehr wichtig dass die Anzeige funktioniert, da hier ein sehr hohes Verkehrsaufkommen herrscht und diese Überquerungshilfe auch von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt wird.

Frage:

Kann es sein, dass man das Solarpanel in falsche Richtung montiert hat und dadurch nicht ausreichend aufgeladen werden kann?

gez. Horst-Dieter Steinert

Anlage/n:
keine