

*Betreff:***Geschwindigkeitstafel ohne Funktion***Organisationseinheit:*Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr*Datum:*

08.05.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage von Herrn Horst-Dieter-Steinert (Bündnis 90/Die Grünen) vom 27.02.2026 wird wie folgt Stellung genommen:

Bei der Montage des Geschwindigkeitsdisplays durch den Hersteller wurde bei der Ausrichtung des Solarpanels dessen Leistungsfähigkeit bei einer geringen Anzahl an Sonnenstunden leider überschätzt, so dass die Anzeige ausgefallen ist. Die BELLIS GmbH hat daraufhin als städtischer Dienstleister für Verkehrsanlagen das Solarpanel Ende März neu ausgerichtet und die Funktionalität wieder hergestellt.

Wiegel

Anlage/n:

keine