

Betreff:**Sanierung der Gneisenaustraße****Organisationseinheit:**Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr**Datum:**

16.11.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

29.11.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Im Zuge der Sanierung der Gneisenaustraße sind bei drei Bäumen statisch relevante Wurzeln sowohl im Gehweg als auch im zukünftigen Parkplatzbereich gefunden worden, die nicht hätten erhalten werden können. Somit musste kurzfristig auf der Baustelle entschieden werden, dass die Bäume entfernt werden (Bäume 1, 2 und 5). Neupflanzungen werden bei Standort 1 und 5 durchgeführt. Die Bäume 3 und 4 konnten durch Vergrößerung der Baumscheiben erhalten werden. Dadurch verringert sich die Parkfläche, so dass entschieden wurde, den Standort 2 nicht neu zu bepflanzen.

Aufgrund des Sturms in der 40. KW ist weiterhin der Baum 9 umgestürzt. Eine Neupflanzung erfolgt nicht; der Bereich wird zusätzlich Parkfläche. Einerseits kann die Zufahrt zu der Tiefgarage Gneisenaustraße 2 somit auf der gesamten Länge hergestellt werden. Andererseits wird der Bereich für die Feuerwehr leichter zugänglich. Der Baumstandort 8 wird neu bepflanzt.

Die neue Anordnung der Bäume ergibt somit optisch ein nahezu symmetrisches Bild und erlaubt außerdem, ausreichend Parkflächen herzustellen.

Leuer

Anlage/n:

Übersicht zu den Bäumen in der Gneisenaustraße

