

Betreff:

Poller am nördlichen Eingang zum Stöckheimer Markt

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 02.02.2018
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis)	01.02.2018	Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion am 14.12.2017 (17-05949) wird wie folgt Stellung genommen:

Die Poller am Stöckheimer Markt sind Eigentum des Grundstückseigentümers. Insoweit liegt auch die Zuständigkeit bei diesem. Die Verwaltung hat mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen und ihn über den Sachverhalt informiert. Der Eigentümer hat zugesagt, dass der defekte Poller (siehe beigefügtes Bild) instandgesetzt wird.

Schlimme

Anlage/n:

Lageplan
Bild