

Absender:

BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 330

22-18034

Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Verkehrssicherung des Ringgleises zwischen Hamburger Straße und Feuerwehrstraße

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

17.02.2022

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunterau (zur Beantwortung)

03.03.2022

Status
Ö

Sachverhalt:

Um das Ringgleis an dieser Stelle überhaupt umsetzen zu können, musste zwischen der Hamburger Straße und der Feuerwehrstraße eine schmale sowie sehr kurvenreiche und daher unübersichtliche Streckenführung gewählt werden. Da das Ringgleis auch hier stark frequentiert ist, kommt es trotz aller Rücksichtnahme der meisten Nutzer*innen häufig zu gefährlichen Situationen und Fast-Kollisionen. Durch die geplante 6. IGS wird dieser Bereich zukünftig auch als Schulweg noch stärker genutzt und die Situation dadurch weiter verschärft.

Daher frage ich die Verwaltung:

1. Liegen über den städtischen AK Ringgleis, das Bürgertelefon, die Polizei oder andere geeignete Quellen Hinweise auf Unfälle oder Schäden auf diesem Ringgleisabschnitt vor?
2. Welche Maßnahmen plant die Verwaltung um in diesem Bereich präventiv tätig zu werden?
3. Hält die Verwaltung die Anbringung von Verkehrsspiegeln an den drei auf den Fotos gezeigten Stellen für eine geeignete Maßnahme?

gez.

Christian Plock

Anlage/n:

3 Fotos