

Betreff:

Installation des fehlenden Pollers am Durchgang Broitzemer Straße/Cyriaksring

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

23.02.2022

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet
(Entscheidung)

08.03.2022

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

Beschluss:

Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, den fehlenden Poller beim Durchgang Broitzemer Straße/Cyriaksring in Höhe Johannes-Selenka-Platz zu ersetzen, um die unbefugte Durchfahrt mit PKWs zu verhindern.

Sachverhalt:

Durch die Installation von Pollern soll die Durchfahrt von der Broitzemer Straße auf den Cyriaksring neben dem Johannes-Selenka-Platz verhindert werden. Jedoch fehlt mittlerweile ein Poller, sodass PKW entgegen der Absicht nun von der Broitzemer Straße auf den Johannes-Selenka-Platz fahren können.

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

Bild vom 13.02.2022

