

Betreff:

Zustand der L 616 - Rüniger Weg im Stadtteil Stöckheim

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

22.04.2022

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur
Beantwortung)

05.05.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Die L 616, Rüniger Weg, weist zwischen der Hausnummer 78 und der Straßeneinmündung »Siedlerstraße« auf der Okerseite an mehreren Stellen erhebliche Asphaltaufrüche bzw. Asphaltabbrüche auf. Teilweise ist der weiße Seitenstreifen gar nicht mehr vorhanden und Wildkräuter sind in/auf den Asphalt gewachsen. Teilweise sind die Schäden bereits mit Bildern im Internet erahnbar/erkennbar.

Die beigefügten drei Bilder dokumentieren beispielhaft die Schäden.

Es wird daher angefragt, ob die L 616 im genannten Bereich noch verkehrssicher ist und wann die Straße in diesem Bereich instandgesetzt wird.

gez.

Gerold Kleinöder

Anlage/n:

3 Bilder