

Betreff:

Zustand der Baumscheiben Eichtalstraße und Baumnachpflanzungen Eichtalstraße

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 67 Fachbereich Stadtgrün und Sport	<i>Datum:</i> 07.11.2022
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)	08.11.2022	Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 vom 26.08.2022 (22-19442) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1.:

Aktuell sind die Baumscheiben in der Eichtalstraße der Größe der Bäume und deren intensivem Wurzelwachstum nicht angemessen und viel zu klein angelegt worden. Hier bedarf es für eine gesunde Baumentwicklung Nachbesserungen.

Zu Fragen 2. und 3.:

Aufgrund der intensiven Durchwurzelung ist eine Bepflanzung der Baumscheiben im jetzigen Zustand nicht vorgesehen, sondern bedarf einer Standortoptimierung. Diese ist jedoch aufwändig, da eine Vergrößerung nur unter Flur möglich wäre und hier Abhängigkeiten von den Leitungsverläufen bestehen. Eine oberflächennahe Vergrößerung ginge entweder zu Lasten der Gehwegbreite oder der Kfz-Stellplätze.

Die Verwaltung strebt an, die Baumscheiben zu vergrößern und diese wieder mit Bäumen zu bepflanzen. Aufgrund der benannten Schwierigkeiten bedarf es zunächst grundlegender verwaltungsinterner Abstimmungen, sodass ein zeitlicher Rahmen zur Durchführung der Maßnahmen bisher nicht benannt werden kann.

Loose

Anlage/n:
keine