

Betreff:

Rissbildung im Belag des Ringgleises

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

29.08.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

29.08.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 07.02.2023 (23-20597) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1.:

Bei einer Ortsbesichtigung im Februar 2023 wurden nur marginale Risse festgestellt, die die Verkehrssicherheit des Weges nicht beeinträchtigen. Bei einer erneuten Ortsbesichtigung durch die Verwaltung am 11.08.2023 konnte auf dem genannten Abschnitt lediglich ein größerer Riss festgestellt werden (siehe beiliegendes Foto). Der Riss wird augenscheinlich durch das Wurzelwachstum einer in der Nähe wachsenden Weide verursacht. Der durch Wurzeln entstandene Schaden am Oberflächenbelag wird durch die Verwaltung behoben. Eine externe Firma wurde bereits mit der Ausbesserung beauftragt.

Zu Frage 2.:

Das Ringgleis gehört zu den Freizeitwegen. Diese werden regelmäßig sowie auf Meldung von Mängeln hin kontrolliert. Sobald eine Mängelmeldung bei der Verwaltung eingeht, werden Maßnahmen zur Mängelbeseitigung eingeleitet.

Zu Frage 3.:

Treten Schäden durch Wurzelwachstum des Randbewuchses auf und werden an die Verwaltung gemeldet (siehe Frage 1 und 2), so wird der Oberflächenbelag entsprechend ausgebessert. Eine Zunahme des Randbewuchses hat dabei nur einen untergeordneten Einfluss auf auftretende Schäden. Es ist nicht möglich, durch Rückschnitte solche Schäden zu unterbinden. Der Randbewuchs wird regelmäßig gepflegt.



Bild: Riss durch Wurzelwachstum der Weide, August 2023.

Loose

Anlage/n:
Bild