

Betreff:
Sportheim Stöckheim - weitere Baumaßnahmen?

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
17.01.2024

Beratungsfolge:	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Beantwortung)	01.02.2024 Ö

Sachverhalt:

Die Tür und Fensterelemente am Gang zur Kabine und die Fenster und Türelemente des Platzwerts sind im Sportheim Stöckheim noch nicht ausgetauscht. Es handelt sich dabei um alte Holzrahmenfenster ohne Iso-Verglasung. Es würde sich bei einem Austausch daher auch um eine Energiesparmaßnahme handeln.

Ist seitens der Verwaltung geplant, die angesprochenen Elemente noch zu tauschen?

gez.
Eckhard Kutter

Anlagen:

keine