

Absender:

**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im  
Stadtbezirksrat 330**

**25-25956**  
**Antrag (öffentlich)**

Betreff:

**Ausfall des Geschwindigkeitsdisplays an der Forststraße -  
Dringlichkeitsantrag**

Empfänger:

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister

Datum:

02.06.2025

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue  
(Entscheidung)

10.06.2025

Status

Ö

**Beschlussvorschlag:**

**Beschlussvorschlag: Dringlichkeitsantrag**

Der Stadtbezirksrat 330 stimmt der kostenpflichtigen Sanierung oder Neuanschaffung eines Geschwindigkeitsdisplays für die Forststraße zu. Die Anschaffungskosten mit Montage belaufen sich auf derzeit 1.746,92 Euro, die aus dem Budget des Stadtbezirksrat Nordstadt-Schunteraue zur Verfügung gestellt werden.

**Sachverhalt:**

Das aus Mitteln des Stadtbezirksrates Nordstadt-Schunteraue angeschaffte Geschwindigkeitsdisplay ist seit Monaten defekt.

Dies wurde der Stadtverwaltung und dem Fachbereich Tiefbau und Verkehr mitgeteilt. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Aufwand einer Reparatur die Kosten eines Neukaufs übersteigen würde. Dem Fachbereich Tiefbau und Verkehr obliegt derzeit eine Preisbindung für die Installation eines Geschwindigkeitsmessdisplays bis zum 10.06.2025 von 1.746,92 Euro.

Für eine gemeinsame Beauftragung mit den vorliegenden Bestellungen der anderen Stadtbezirke wäre es nach diesem Zeitpunkt der Preisbindung zu spät. Dennoch versucht der Fachbereich Tiefbau und Verkehr mit dem Hersteller für eine weitere Bestellung aus unserem Stadtbezirk den Preis zu halten.

gez.

Horst-Dieter Steinert

**Anlagen:**

keine