

Absender:

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 211

25-26263

Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Wiederinbetriebnahme der Straßenbahnstrecke in Braunschweig-Süd nach Entgleisung

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

11.08.2025

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur
Beantwortung)

21.08.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Viele Anwohnerin/Anwohner im Süden Braunschweigs und regelmäßige/r Nutzer/in des öffentlichen Personennahverkehrs betrachten es mit großer Sorge wie sie zukünftig den Öffentlichen Nahverkehr im Braunschweig-Süd verlässlich nutzen können. Die nunmehr andauernde Stilllegung der Straßenbahnstrecke nach einer Entgleisung stellt für viele Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Einschränkung der Mobilität dar. Trotz dieser langen Zeitspanne sind keine Anzeichen für eine baldige Wiederinbetriebnahme erkennbar, und die bereitgestellten Ersatzlösungen sind in ihrer Komfortabilität und Zuverlässigkeit stark begrenzt.

Um die Situation besser verstehen zu können und eine Perspektive für die Zukunft zu erhalten, möchte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen bitten:

1. Welche konkreten Schäden an den Gleisanlagen und der Infrastruktur sind für die lange Stilllegung der Straßenbahnstrecke verantwortlich, und welche genauen Schritte müssen unternommen werden, weshalb sich die Behebung dieser Schäden über mehrere Monate hinzieht?
2. Wie stellt die Verwaltung sicher, dass die von der Aussetzung des Betriebs betroffenen Bürgerinnen und Bürger in transparenter Weise über den aktuellen Stand der Reparaturen und einen realistischen Zeitplan zur Wiederinbetriebnahme informiert werden?
3. Welche konkreten und vor allem komfortablen Übergangslösungen bietet die Stadtverwaltung den Fahrgästen in der Zwischenzeit an, um die Mobilität der Anwohner im betroffenen Stadtteil nachhaltig und verlässlich zu gewährleisten, bis die Straßenbahn wieder fährt?

Eine zeitnahe und bürgerfreundliche Lösung der Situation liegt uns allen sehr am Herzen.

gez.

Annamaria Staicu
Fraktionsvorsitzende

Anlage/n:

keine