

Betreff:

Toiletten im Roxy

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

01.04.2020

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode
(zur Kenntnis)

Sitzungstermin

28.04.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die erbetene Prüfung der Toilettenanlage im Roxy hinsichtlich einer unangenehmen Geruchsentwicklung hat ergeben, dass der Geruch durch ausgetrocknete Geruchsverschlüsse auf Grund derzeit fehlender Benutzung entstanden ist. Abhilfe wurde durch das Eingießen von Wasser in die Abläufe geschaffen.

Zukünftig sollte dies durch organisatorische Maßnahmen der jeweiligen Nutzer erfolgen, um eine wirtschaftlichere Problembeseitigung zu gewährleisten.

Eine Mängelmeldung an das Vertrags- und Kundenmanagement (470-6565) ermöglicht eine schnelle und effektive Bearbeitung.

Leuer

Anlage/n:

keine