

Betreff:

Entfernung von Sperrpollern auf dem Ringgleis

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0617 Referat Stadtgrün-Planung und Bau

Datum:

24.06.2021

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

24.06.2021

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 331 Nordstadt vom 11. Juni 2021 (DS 21-16350) wird wie folgt geantwortet:

Zu Frage 1:

Nach erfolgter Zusage im Oktober 2020 musste die Durchführung der Maßnahmen verschoben werden. Akute personelle Engpässe haben leider dazu geführt, dass die Poller noch nicht entfernt werden konnten.

Zu Frage 2:

Die Entfernung aller Außenpoller am Ringgleis wurde bereits vom Referat 0617 in die Arbeitsplanung aufgenommen, konnte aber wegen anderen prioritär zu bearbeitenden Aufgaben in Verbindung mit den fehlenden Personalkapazitäten noch nicht ausgeführt werden.

Zu Frage 3:

Für die Entfernung der von Frau Kiekenap erwähnten zwölf Poller auf dem TU Campus Nord-Ost liegt inzwischen ein Angebot vor, sodass die Arbeiten noch bis Mitte Juli 2021 erfolgen sollen. Zeitnah soll darüber hinaus das gesamte Ringgleis auf überflüssige Poller überprüft werden, welche im Nachgang ebenfalls entfernt werden sollen.

Herlitschke

Anlagen

Keine