

Betreff:

Pfützenbildung auf der Sidonienstraße vor der Sidonienbrücke

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

12.09.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

13.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Beschluss vom 03. Mai 2022 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):

„Vor diesem u. g. Hintergrund bitten wir die Verwaltung die möglichen Nachbesserungen zu prüfen. Hierbei sollte insbesondere geprüft werden ob es sich um einen Ausführungsmangel handelt.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Sidonienbrücke wurde die Straßenentwässerung, bestehend aus zwei Straßenabläufen mit Fangkorb und Leitungen, die an den Hauptregenwasserkanal angeschlossen sind und in die Oker entwässern, hergestellt. Nach bekannt werden der großen Wasseransammlung nach Niederschlägen in diesen Bereich, wurden die Leitungen mit einer Kamera befahren.

Im Ergebnis dieser Befahrung wurde festgestellt, dass es sich um keinen Ausführungsmangel handelt, die Leitungen wurden ordnungsgemäß verlegt. Die Ursache ist somit weiterhin unklar.

Da es kein Problem der neu gesetzten Straßenabläufe ist, soll nun die Kanalhydraulik überprüft werden.

Leuer

Anlage/n:

keine