

Betreff:
Grundschule Waggum

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 0650 Referat Hochbau	<i>Datum:</i> 06.03.2024
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)	06.03.2024	Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der BIBS-Fraktion vom 22.02.2024 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1.:

Die Vorabnahme hat mit der Stelle 0650.30 des Referates Hochbau, dem Architekturbüro, den Fachplanern der Sanitär-, Heizung-, Lüftungs- und Elektrotechnik sowie den Firmen stattgefunden. Die Mängel wurden aufgenommen und werden aktuell bearbeitet. Die Endabnahmen mit allen baulichen und technischen Gewerken werden noch durchgeführt.

Zu Frage 2.:

Die Mängel sind erfasst und wurden seitens des Referates Hochbau beanstandet. Diese werden in einer vorgegebenen Frist behoben bzw. sind bereits behoben, siehe auch Anlage 1.

Zu Frage 3.:

Das Referat Hochbau hat nach Prüfung der sicherheitsrelevanten Aspekte und Vorabnahme die Räumlichkeiten zur Nutzung freigegeben. Die Verantwortung liegt im Referat.

Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1_Anmerkungen zu den Fotos

Anlage 1_Anmerkungen zu den Fotos

Die Vorschaltgeräte der Duschen lösen die Hygienespülung aktuell wiederholt aus, es gibt eine Rückrufaktion. Sobald diese vorliegen, werden sie getauscht, dann ist das Wasseraufkommen nur noch im Bedarfsfall der Duschnutzung und aufgrund der Trinkwasserhygiene alle 72-Stunden erforderlich.

Die Ausführung ist in der 10. / 11. KW 2024 vorgesehen.

Im Bereich der Duschen sind Trennwände vorgesehen.

Das Gefälle der Fliesen liegt im baulichen Toleranzbereich.

Die Mängel bei den Steckdosen wurden bereits behoben, siehe Bild Steckdose neben der Tür.



Die Anforderung „Höhe Steckdose barrierefrei 85 cm“ kollidiert mit der Montage der Rückenlehnen. Die Funktionalitäten der Steckdosen und der Rückenlehnen werden nicht beeinträchtigt. Eine andere Platzierung war aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht möglich, da eine zentrale Anordnung zur optimalen Nutzbarkeit vorgehalten werden sollte.