

Absender:

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 322

25-25624
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstand Baumaßnahme Gifhorner Straße

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

17.04.2025

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur 29.04.2025
Beantwortung)

Status

Ö

Sachverhalt:

Im März 2025 wurden die Baumaßnahmen in der Gifhorner Straße augenscheinlich beendet und die Baustelle aufgehoben.

Von den insgesamt 4 Fahrspuren wurden lediglich 3 Fahrspuren zum Abschluss neu asphaltiert, die 4. Fahrspur ganz rechts stadtauswärts, wurde im Altzustand belassen.

Die Parkbuchten auf dieser Seite, welche durch den Umleitungsverkehr stark befahren und beansprucht wurden, sind beschädigt zurückgelassen worden. Die provisorisch mit Asphalt reparierten Schlaglöcher wurden so belassen. Der Originalzustand mit einer Pflasterung (teils noch vorhanden) wurde nicht wiederhergestellt.

Ebenso ist der vom Stadtbezirksrat beschlossene Fahrradschutzstreifen nicht eingerichtet worden.

Daher bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wird die beschriebene 4. Fahrspur stadtauswärts ebenfalls neu asphaltiert, um ein einheitlich ansehnliches Gesamtbild zu erreichen?
2. Werden die Parkbuchten auf der östlichen Seite, mit der teils noch vorhandenen Pflasterung, wieder in den Originalzustand gesetzt, wie es seitens der Verwaltung mündlich zugesichert wurde? (Gesamterscheinungsbild)
3. Wann wird der Fahrradschutzstreifen eingerichtet?

gez.

Angela Mischer

Anlage/n:

keine