

Betreff:

Auswertung der Zählungen für eine Querungshilfe an der Hordorfer Straße

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

12.11.2018

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

19.11.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, BiBS vom 27.08.2018 wird wie folgt Stellung genommen:

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) hat am 26.09.2018 in der Zeit von 7:00 bis 11:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr an der Hordorfer Straße in Höhe Haus Nr. 10 eine Verkehrszählung durchgeführt.

Erfasst wurden Fußgänger und Radfahrer in beiden Richtungen. Im Mittel haben fünf Fußgänger je Stunde und ein Radfahrer je Stunde, ohne nennenswerte tageszeitliche Unterschiede, die Hordorfer Straße gequert.

Bei einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke von 3.000 Kfz und einem Schwerverkehranteil von 100 Fahrzeugen besteht aus Sicht der NLStBV als Straßenbaulastträger aufgrund der sehr geringen Fußgänger- und Radfahrquerungen kein Handlungsbedarf zum Bau einer Querungshilfe.

Benscheidt

Anlage/n:

keine