

Betreff:**Geschwindigkeitsmessungen Fallerslebertorwall - Wendendorwall****Organisationseinheit:**Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr**Datum:**

03.04.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

18.04.2023

Status

Ö

Sachverhalt:Beschluss vom 24.01.2023 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG):

„Es sollen verdeckte Geschwindigkeitsmessungen auf der Strecke Fallerslebertorwall – Wendendorwall durchgeführt werden.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat in der Zeit vom 14.03.2023 bis 21.03.2023 zwei Geschwindigkeitsprofile mit Hilfe von Seitenstrahlradargeräten am Fallersleber-Tor-Wall gegenüber des Grundstücks Nr. 7 und am Wendendorwall vor dem Grundstück Nr. 20 erhoben. Beide Bereiche sind als Fahrradstraße ausgewiesen, für die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt.

Folgende Messergebnisse liegen vor:

Messstelle	Fallersleber-Tor-Wall ggü. Nr. 7	Geschwindigkeitsbegrenzung	30 km/h
------------	---	----------------------------	----------------

Zeitraum:	14.03.2023	bis	21.03.2023	Seitenstrahlradargerät:	1
-----------	-------------------	-----	-------------------	-------------------------	----------

Geschwindigkeit in km/h	Fahrtrichtung Wendendorwall		Fahrtrichtung Theaterwall		beide Fahrtrichtungen	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
bis 30	4.553	57	5.342	80	9.895	65
31 bis 40	2.819	35	1.098	16	3.917	30
41 bis 50	564	7	205	3	769	4
51 bis 60	29	1	28	1	57	1
61 bis 70	2	0	5	0	7	0
> 70	0	0	2	0	2	0
	7.967	100	6.680	100	14.647	100

Messstelle	Wendendorfwall 20	Geschwindigkeitsbegrenzung	30 km/h
------------	--------------------------	----------------------------	----------------

Zeitraum:	14.03.2023	bis	21.03.2023	Seitenstrahlradargerät: 2
-----------	-------------------	-----	-------------------	----------------------------------

Geschwindigkeit in km/h	Fahrtrichtung Fallersleber-Tor- Wall		Fahrtrichtung Am Wendendorf		beide Fahrtrichtungen	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
bis 30	2.161	67	3.174	50	5.335	55
31 bis 40	1.011	27	2.664	42	3.675	33
41 bis 50	187	5	481	6	668	9
51 bis 60	19	1	33	2	52	2
61 bis 70	2	0	3	0	5	1
> 70	0	0	0	0	0	0
	3.380	100	6.355	100	9.735	100

Insgesamt ist festzustellen, dass an beiden Standorten jeweils in beiden Fahrtrichtungen meist der überwiegende Teil der erfassten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig gefahren ist. Es liegen für alle Fahrtrichtungen beider Standorte Geschwindigkeitsübertretungen vor, wonach ein Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bis zu 10 km/h schneller als erlaubt fuhr. Darüber hinaus wurden von einem geringeren Teil höhere Geschwindigkeiten von über 40 km/h gefahren. Die Verwaltung bewertet die Messergebnisse daher als problematisch.

Turnusmäßige Geschwindigkeitskontrollen mit dem Mess-Kfz erfolgen von der Verwaltung aktuell am Wendendorfwall. In Abhängigkeit von den Messergebnissen werden die Überwachungsrhythmen angepasst. Zuletzt wurde am 16.03.2023 in dem Bereich kontrolliert, dabei wurden 85 Kfz gemessen und 7 Verstöße (8,2 %) zur Ahndung angezeigt. Die Kontrollen werden auch künftig dort erfolgen.

Leuer

Anlage/n:

keine