

Absender:

**Frau Hamecher (AFD) im
Stadtbezirksrat 321**

23-22167

Anfrage (öffentlich)

Betreff:

**Zustand und Beschaffenheit von Regenwasserrückhaltebecken
(RWRB) im Stadtbezirksrat 321**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

25.09.2023

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur
Beantwortung)

22.11.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Als Beispiel führe ich hier das RWRB am Ortsausgang von Lamme in Richtung Wedtlenstedt an (Anlage 1).

Dieses, in einem kleinen Park liegende, RWRB ist nur an der Beschilderung als solches zu erkennen, da 'Betreten verboten/Gefahr von Ertrinken' angeschlagen sind (Siehe Anlage 2).

Mir erschien diese Anlage eher als 'Feuchtbiotop'; denn es tummeln sich dort viele Vögel, Insekten und Kleintiere (Zufluss Anlage 3).

Nachdem nun das große Unwetter im Sommer über Braunschweig hereingebrochen ist, frage ich hiermit offiziell an:

1. Entspricht dieses RWRB den derzeitigen rechtlichen Vorgaben?
2. Wie steht es um die Beschaffenheit und die Zustände der, als 'RWRB' bezeichneten, Anlagen?

gez.

Annegret Hamecher

Anlage/n:

3 Fotos

Anlage 1 – Regenwasserrückhaltebecken von der Rückseite – Die großen Bäume stehen am Radweg
Lamme -Wedlenstedt



Anlage 2



Anlage 3

