

Betreff:**TSV Watenbüttel 1920 e.V.- Brand und Sachbeschädigung im Vereinsheim auf der Sportanlage Bundesallee 70, 38116 Braunschweig****Organisationseinheit:**Dezernat VIII
0670 Sportreferat**Datum:**

21.01.2025

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)	22.01.2025	Ö
Sportausschuss (zur Kenntnis)	30.01.2025	Ö

Sachverhalt:

In der Nacht vom 11.01.2025 auf den 12.01.2025 ist das Vereinsheim des TSV Watenbüttel e. V. bei einem Einbruch und einem dabei entstandenen Brand erheblich beschädigt worden.

Besonders betroffen ist der Gastraum des Sportheims, sowie die in der ersten Etage befindlichen Räumlichkeiten. Die Sanitärräumlichkeiten und Umkleidekabinen, die für den Trainings- und Spielbetrieb genutzt werden, scheinen nach momentanem Sachstand nicht voll umfänglich beschädigt zu sein. Ggf. kann eine Nutzung zum Trainings- bzw. Punktspielstart wieder ermöglicht werden.

Durch den Brand kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Schadenshöhe dauern derzeit noch an.

Die Verwaltung hat unmittelbar mit dem Verein Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Derzeit erfolgt die Prüfung des Brandschadens im Gebäude durch einen externen Schadstoffgutachter. Zwischen der Verwaltung und dem Verein besteht ein regelmäßiger Sachstandsaustausch, der auch für die kommende Zeit vereinbart wurde.

Die Verwaltung ist zudem umgehend der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen und hat die Sportanlage gesichert, damit der Sportbetrieb auf der Sportanlage Bundesallee 70 ohne Gefährdungen durchgeführt werden kann. Zudem hat die Verwaltung auch für die bevorstehenden Festlichkeiten zum Vereinsjubiläum und für das Fußball-Kreispokalfinale Unterstützung zugesagt.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach Vorliegen des Schadengutachtens, können Aussagen zur weiteren Vorgehensweise getroffen werden.

Die Verwaltung wird den zuständigen Stadtbezirksrat und den Sportausschuss zu gegebener Zeit erneut informieren.

Gekeler

Anlage/n: Fotodokumentation zum verursachten Schaden

