

*Betreff:***Baumfällliste 2024***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

67 Fachbereich Stadtgrün

Datum:

14.02.2025

Adressat der Mitteilung:

Umwelt- und Grünflächenausschuss (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Auf Wunsch des Umwelt- und Grünflächenausschusses in seiner Sitzung am 28.01.2025 wurde die zuvor im Rahmen der Mitteilung 25-25122 übermittelte Baumfällliste 2024 zur besseren Übersichtlichkeit nach dem jeweiligen Stadtbezirk sortiert. Zudem ist im Nachgang an die Sitzung ein Übertragungsfehler für die Spalte „Objektnr.“ aufgefallen, welcher deshalb korrigiert wurde. Darüber hinaus konnten die 31 zuvor noch offenen Bäume inzwischen dem jeweiligen Stadtbezirk zugeordnet werden.

Gekeler

Anlage/n:

Baumfällliste 2024

Baumfällungen 2024

Gesamtanzahl der gefälltten Bäume = 682

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Vorgarten	111	2226	50	1	Thüringische Mehlebeere	<i>Sorbus</i>	<i>x thuringiaca</i>	Sturmschaden	29	ja
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1190	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1200	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1210	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1220	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1250	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1260	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1270	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1280	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1290	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1300	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1310	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1330	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1360	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1420	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1180	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1440	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	76	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1450	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1470	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1480	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1530	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1540	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1560	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1570	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1610	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1630	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1640	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	70	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1650	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1660	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Buchhorstblick 9, Sportanlage und Sporthalle TSV Schapen	111	2228	1670	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Auf Wunsch des Sportvereins	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Unterdorf 24, GS Volkmarode	111	2233	110	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	15	Entscheidung Revier
Birkenheg, SP einschl. Trafogrün	111	2246	50	3	Feld-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Baumaßnahme	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alte Schulstraße	111	2263	200	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	158	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Maschweg 14A, Kita	112	818	110	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Maschweg 14A, Kita	112	818	330	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Maschweg 14A, Kita	112	818	347	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Duisburger Str.	112	2042	100	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	47	ja
Im Fischerkamp	112	2058	140	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	52	möglich
Karl-Hintze-Weg	112	2067	920	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pilzbefall/Fäule	46	nein
Karl-Hintze-Weg	112	2067	460	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Sturmschaden	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karl-Hintze-Weg 3A Abenteuerspielplatz Zweistromland	112	2073	829	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch-/Stand-sicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karl-Hintze-Weg 3A Abenteuerspielplatz Zweistromland	112	2073	1260	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	umgefallen	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berliner Str., ab Abtstr. bis Volkmarode	112	2085	970	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	Baumaßnahme	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berliner Str., ab Abtstr. bis Volkmarode	112	2085	980	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	Baumaßnahme	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berliner Str., ab Abtstr. bis Volkmarode	112	2085	990	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	Baumaßnahme	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berliner Str., ab Abtstr. bis Volkmarode	112	2085	1030	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	Baumaßnahme	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Querumer Str./An d. Bugenhagenkirche, GA	112	2108	60	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	87	ja
Koppestr.	112	2133	20	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	60	ja
Hermann-Dürre-Weg, Sportanlage SC Einigkeit Gliesmarode	112	2135	490	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	50	nein
Paul-Jonas-Meier-Straße 28, GS u. GYM	112	2136	840	1	Kultur-Apfel	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Dürre-Weg 1, Kita	112	2155	30	1	Silber-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	abgestorben	54	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Dürre-Weg 1, Kita	112	2155	180	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Trockenschaden	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ebertallee	112	2315	3560	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ebertallee	112	2315	760	1	Amerikanische Roteiche	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	130	ja
Am Lünischteich, SG	112	2339	400	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	64	ja
Am Lünischteich, SG	112	2339	430	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	78	ja
Am Lünischteich, SG	112	2339	750	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	ohne Austrieb	75	ja
Johanniterstraße 5, SP südl. Kita	112	2367	180	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	SF-Zwiesel gerissen	75	nein
Johanniterstraße 5, SP südl. Kita	112	2367	280	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pilzbefall/Fäule	35	nein
Brückenpfad	112	2370	540, 560	2	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben		nein
Waggumer Weg, 2921	112	2921	220	1	Gemeine Fichte	<i>Picea</i>	<i>abies</i>	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Waggumer Weg, 2921	112	2921	230	1	Gemeine Fichte	<i>Picea</i>	<i>abies</i>	Trockenschaden	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Waggumer Weg, 2921	112	2921	270	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Waggumer Weg, 2921	112	2921	1620	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Zum Kahlenberg - Grasseler Str., Grünzug	112	3494	850	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Grenzbaum Verwurzelung	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
BR1 Riddagshausen	112	3584	2880/2970	2	k.A.	k.A.	k.A.	keine Bruch- /Standssicherheit		nein

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Petzvalstraße 50 B-C, EG	112	3588	60	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Beschwerde	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wabe, Grünewaldstr. -> Am Hoh. Felde	112	2107	460	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	umgefallen	92	nein
Fasanenstraße	120	555	40	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	abgestorben	53	ja
Bismarckstr.	120	554	190	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	10	ja
Fasanenstraße	120	555	620	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	keine Bruch- /Standicherheit	21	ja
Fasanenstraße	120	555	320	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Trockenschaden	31	ja
Fasanenstraße	120	555	460	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Trockenschaden	34	ja
Fasanenstraße	120	555	470	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Trockenschaden	27	ja
Fasanenstraße	120	555	630	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	19	ja
Fasanenstraße	120	555	540	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	abgestorben	32	ja
Fasanenstraße	120	555	610	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	abgestorben	31	ja
Fasanenstraße	120	555	110	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	abgestorben	31	ja
Zeppelinstr.	120	556	80	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	keine Bruch- /Standicherheit	26	ja
Zeppelinstr.	120	556	50	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Trockenschaden	k.A.	ja
Kasernenstraße	120	559	230	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	schiefstand	23	ja
Kasernenstraße	120	559	240	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavalei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	16	ja
Husarenstr.	120	560	10	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	keine Bruch- /Standicherheit	10	ja
Husarenstr.	120	560	50	1	Resista-Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>resista 'Sapporo Gold'</i>	abgestorben	30	ja
Hochstraße	120	562	190	1	Birnenart	<i>Pyrus</i>	k.A.	abgestorben	k.A.	ja
Steinbrecherstr.	120	567	10	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	10	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	40	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	15	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	50	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	11	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	60	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	12	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	640	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standicherheit	7	Entscheidung Revier

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Steinbrecherstr.	120	567	650	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	6	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	670	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	7	Entscheidung Revier
Steinbrecherstr.	120	567	680	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	7	Entscheidung Revier
Wiesenstr.	120	568	50	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	35	Entscheidung Revier
Wiesenstr.	120	568	100	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	29	Entscheidung Revier
Wiesenstr.	120	568	120	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	11	Entscheidung Revier
Wiesenstr.	120	568	200	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	44	Entscheidung Revier
Kastanienallee 71, Martha-Fuchs- Schule (ehem.BBS V) u. Technikerschule	120	572	180	1	Kugel-Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i> `Umbraculifera`	keine Bruch- /Standssicherheit	26	möglich
Kastanienallee 71, Martha-Fuchs- Schule (ehem.BBS V) u. Technikerschule	120	572	190	1	Kugel-Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i> `Umbraculifera`	keine Bruch- /Standssicherheit	28	möglich
Allerstr., 1982	120	1982	150	1	Zweiggriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i>	Trockenschaden	31	ja
Allerstr., 1982	120	1982	70/2	1	Europäische Hopfenbuche	<i>Ostrya</i>	<i>carpinifolia</i>	abgestorben	17	ja
Allerstr., 1982	120	1982	420	1	Zweiggriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i>	abgestorben	29	ja
Allerstr., 1982	120	1982	490/2	1	Baumhasel	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	abgestorben	15	ja
Bindestraße 2, SP	120	1987	20	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	18	möglich
Wachholtzstr.	120	1991	170	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	42	ja
Grünwaldstr. bis Bahn (u. Zugang Kita)	120	2001	10	1	Schwedische mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	65	ja
Stadtpark, Baudenkmal	120	2002	1500	1	Gemeine Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>	Baumaßnahme	47	nein
Grünwaldstraße 12, IGS Franzisches Feld	120	210	644	1	Ulme	<i>Ulmus</i>	k.A.	Trockenschaden	13	Entscheidung Revier
Grünwaldstraße 12, IGS Franzisches Feld	120	210	987	2	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padua</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	18	nein
Fasanenstr.: Altwiek bis W.-Bode- Str.	120	2015	110	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> `Paul's Scarlet`	abgestorben	32	ja
Fasanenstr.: Altwiek bis W.-Bode- Str.	120	2015	560	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> `Paul's Scarlet`	abgestorben	26	ja
Fasanenstr.: Altwiek bis W.-Bode- Str.	120	2015	40	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> `Paul's Scarlet`	Trockenschaden	17	ja
Dörnbergstr.	120	2016	140	1	Zweiggriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i>	Trockenschaden	43	ja

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Grünewaldstr. 11: Kita Nußberg	120	2094	440	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	83	nein
Altewiekring (Husarenstr.- Leonhardtpl.)	120	2282	290	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Baumaßnahme	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Marienstr.	120	2284	340	1	Säulen-Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>Columella Hybride</i>	abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Marienstr.	120	2284	910	1	Säulen-Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>Columella Hybride</i>	abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Marienstr.	120	2284	270	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavalei</i>	Trockenschaden	22	ja
Hopfengarten	120	2290	50	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	abgestorben	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	1210	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	69	nein
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	35000	1	Amerikansiche Linde	<i>Tilia</i>	<i>americana</i>	Sturmschaden	74	Entscheidung Revier
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	17790	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	abgestorben	73	nein
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	11172	1	Linde	<i>Tilia</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	80	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	650	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	79	möglich
Klingemannstr. -> Paul-Keller-Str.	120	2330	110	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	8	ja
Wilhelm-Busch-Str.	120	2333	10	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	9	ja
Wilhelm-Busch-Str.	120	2333	40	1	Japanischen Apfel - Sorte 'Charlottae'	<i>Malus</i>	<i>floribunda 'Charlottae'</i>	abgestorben	8	ja
Brodweg, nördl.der Bauhntrasse	120	2338	120	1	Sommer-Linde	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	17	Entscheidung Revier
Am Lünischteich, GA mit Wegen und Teich	120	2340	90	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	abgestorben	39	ja
Am Lünischteich, GA mit Wegen und Teich	120	2340	2080	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	148	ja
Hochstraße 17/18 BBS Johannes- Selenka-Schule (ehem.BBS I) (Außenstelle)	120	2739	k.A.	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Dichtstand Fassade	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Grünewaldstr./KGV Nußberg/Mittelriede	120	2976	1050	1	Kanadische Hybrid- Pappel	<i>Populus</i>	<i>x canadensis</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	123	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Helmstedter Str. 1, Mus. f. Photographie, Böschung	120	3337	k.A.	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	nein
Comeniusstraße, SG	120	3468	80	1	Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	25	ja

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Gliesmaroder Straße 20/21, SB	120	1969	30	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Böcklinstr. 29, Seminarkindertagesstätte	120	2089	310	1	Kirsch-Pflaume	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera</i>	abgestorben	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	2390	1	Ungarische Eiche	<i>Quercus</i>	<i>frainetto</i>	entwurzelt	98	möglich
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	7430	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	abgestorben	59	nein
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	1530	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	Krone ausgebrochen	46	viel Platz vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	4790	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Schrägstand	56	ja
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	4350	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	abgängig	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	4280	1	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	keine Bruch- /Standicherheit	77	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Windmühlenberg	130	383	410	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgängig	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	80	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	180	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	190	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	200	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	220	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	240	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	250	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	350	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Hagenmarkt	130	475	450	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	470	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenmarkt	130	475	530	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Baumaßnahme	54	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bohlweg	130	480	630	1	Sorte Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> 'Greenspire'	abgestorben	20	ja
Steinweg	130	496	270	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	abgestorben	21	ja
Theaterwall/Mauernstr., Besenmännchen	130	502	20	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterwall	130	511	80	1	Krim-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	Trockenschaden	7	nein
Theaterwall	130	511	120	1	Krim-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	Trockenschaden	17	ja
Theaterwall	130	511	130	1	Krim-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	Trockenschaden	25	ja
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	1820	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sturmschaden	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark, SP	130	513	60	1	Rotblättrige Sorte des Spitz-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides Schwedleri</i>	abgestorben	44	Entscheidung Revier
Museumpark, Baudenkmal	130	520	3590	1	Sommer-Linde	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>	keine Bruch- /Standicherheit	71	ja
Museumpark, Baudenkmal	130	520	3600	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standicherheit	90	ja
Steintorwall	130	524	10	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standicherheit	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steintorwall	130	524	520	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	abgestorben	33	ja
Spohrplatz	130	535	20	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Pilzbefall/Fäule	80	ja
Löwenwall m. Denkmalplatz	130	544	720	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	abgestorben	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall m. Denkmalplatz	130	544	320	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall m. Denkmalplatz	130	544	1310	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	entwurzelt, Schiefstand	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall m. Denkmalplatz	130	544	100	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Kurt-Schumacher-Str, die Brücke	130	546	40	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 548	130	548	450	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	59	Entscheidung Revier
Körnerstr.	130	566	120	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	Trockenschaden	21	möglich
Körnerstr.	130	566	30	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	Trockenschaden	32	ja
Leonhardstraße 12, RS und Gym	130	577	80	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standicherheit	65	Baumscheibe neu
Leonhardstraße 12, RS u. GYM	130	577	60	1	Spätbl. Traubenkirsche	<i>Prunus</i>	<i>serotina</i>	Wurzelabgrabungen	33	möglich
Leonhardstraße 29, Martha-Fuchs- Schule (ehem.BBS V)	130	579	40	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leonhardstraße 29, Martha-Fuchs- Schule (ehem.BBS V)	130	579	50	1	Gefülltblühende Vogelkirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium 'Plena'</i>	keine Bruch- /Standicherheit	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Charlottenhöhe, 586	130	586	100	1	k.A.	k.A.	k.A.		k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Charlottenhöhe, 586	130	586	110	1	k.A.	k.A.	k.A.		k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Charlottenhöhe, 586	130	586	130	1	k.A.	k.A.	k.A.		k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rote Wiese 9, Sportanlage Vereinsgemeinschaft Rote Wiese	130	590	10	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standicherheit	105	Standort schließen
Schillstr., 601	130	601	40	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standicherheit	30	ja
Salzdahlumer Str.	130	613	1360	1	Schwedische Mehlb	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schrägstand nach Unwetter	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Borsigstr.	130	614	200	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	27	ja
Borsigstr.	130	614	400	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	14	ja
Borsigstr.	130	614	490	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	15	ja
Inselwall 11 Löbbbeckes Insel	130	1541	470	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	massiv dumpfer Klang	99	möglich
Inselwall 11 Löbbbeckes Insel	130	1541	2120	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Trockenschaden	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Inselwall 11 Löbbbeckes Insel, SP	130	1542	20	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Inselwall 16, Park + Anschluß Bammelsb.	130	1545	1210	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	84	nein
Am Hohen Tore - mit Brückenböschungen	130	1566	170	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Sturmschaden	40	ja
Petritorwall, 1568	130	1568	150	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Trockenschaden	24	nein
Am Neuen Petritore + Tramgrün Radeklint	130	1577	90	1	Japan.Zierkirsche	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i> `Kanzan`	abgestorben	k.A.	ja
Am Neuen Petritore + Tramgrün Radeklint	130	1577	100	1	Japan.Zierkirsche	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i> `Kanzan`	abgestorben	23	ja
Am alten Petritore	130	1579	50	1	Pflaumenblättriger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Trockenschaden	15	Entscheidung Revier
Am alten Petritore	130	1579	70	1	Pflaumenblättriger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Trockenschaden	17	Entscheidung Revier
Güldenstr. 39: Sporthalle	130	1580	130	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	43	nein
Güldenstr. 39: Sporthalle	130	1580	210	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Okerstr.	130	1584	100	1	Japan.Zierkirsche	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i> `Kanzan`	entwurzelt	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Breite Str. 1: Innenhof Altstadt- Rathaus	130	1597	100	1	Pflaumenblättriger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	abgestorben	17	ja
Inselwall/Schubertstr.Bosselgraben	130	1610	1360	1	Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	17	nein
Inselwall/Schubertstr.Bosselgraben	130	1610	1370	1	Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	29	nein
Kannengießersr./Parkplatz	130	1617	60	1	Ahornblättrige Platane	<i>Platanus</i>	<i>x acerifolia</i>	Baumaßnahme	60	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kannengießersr./Parkplatz	130	1617	70	1	Ahornblättrige Platane	<i>Platanus</i>	<i>x acerifolia</i>	Baumaßnahme	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kannengießersr./Parkplatz	130	1617	80	1	Ahornblättrige Platane	<i>Platanus</i>	<i>x acerifolia</i>	Baumaßnahme	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Neue Knochenhauerstr. 6-10, Kita	130	1951	120	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	nein
Am Fallersleber Tore	130	1953	390	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	abgängig	54	ja
Helmstedter Str., Stadtfriedhof	130	2444	1990	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	massiver Stammfusssschaden	70	nicht geeignet, zu schattig
Helmstedter Str., Stadtfriedhof	130	2444	3830	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sturmschaden	65	ja
Gleisbereich Wolfenbütteler Straße, 3401	130	3401	10	1	Schwed. Mehlmeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	7	Entscheidung Revier

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Gleisbereich Wolfenbütteler Straße, 3401	130	3401	20	1	Schwed. Mehlmeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	7	Entscheidung Revier
Gertrudenstr. m. Durchgang z. Spielplatz	130	391	30	1	Zweiggriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i>	Trockenschaden	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Magnitorwall	130	517	350	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	59	ja
Salzdahlumer Str.	130	613	1690	3	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	38	nein
Südsee-Gebiet	211	360	1960,3050,8 110,7490,73 50,8350,665 0,3440,3580	9		<i>Diverse</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch-/Standssicherheit		nein
Schloß Richmond Park, Baudenkmal	211	405	4500	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Sturmschaden	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hahnenkamp/Schenkendamm, BO	211	453	20	4	Ahorn	<i>Acer</i>	<i>k.A.</i>	Sturmschaden	27	nein
Brauerskamp, SP	211	1724	10	1	Hahnensporn-Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>grus-galli</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	25	möglich
Rossittenstr. mit Parkplatz	211	1734	400	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	47	ja
Leipziger Str./ Ecke Brauerskamp	211	1749	30	1	Holländische-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x vulgaris</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	87	ja
Alter Weg mit Stichstraße	211	1751	30	1	Ahornblättrige Platane	<i>Platanus</i>	<i>x acerifolia</i>	ohne Austrieb	19	ja
Grund-Gemarkungsgrenze: Okerwanderweg Ost	211	1771	260	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	37	nein
Grund-Gemarkungsgrenze: Okerwanderweg Ost	211	1771	320	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	24	nein
Grund-Gemarkungsgrenze: Okerwanderweg Ost	211	1771	350	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	27	nein
Leipziger Str./Braunschweiger Hüttenwerk	211	1780	730	1	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	58	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Magdeburgstr.	211	1785	100	1	Eingriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	keine Bruch-/Standssicherheit	28	Entscheidung Revier
Glogastr. 12, BSA Melverode	211	1798	2223	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Pilzbefall/Fäule	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
A 395 Westseite: Militschstr.-Leipziger Str.	211	1813	1850	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	abgestorben	24	nein
A 395 Westseite: Militschstr.-Leipziger Str.	211	1813	590	2	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	abgestorben	29	nein

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Magdeburgstraße 15-20/Halberstadtstraße, SP	211	1820	410	1	Krim-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	Trockenschaden	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	1710	1	Schwarzerle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	abgestorben	32	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	1640	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	21	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	1410	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	34	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	1430	3	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	32	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	500	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	abgestorben	29	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	1300	2	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	30	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	2220	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Pilzbefall/Fäule	51	nein
Leipziger Str.- südl.BSA, Grünzug Mever.	211	1822	2100	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	35	nein
Gerastr./A395-Anlage um Fuß-, Radweg	211	1825	550	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	39	nein
Sachsendamm mit Auffahrt B4	211	1830	980	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgestorben	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Heidelberg-KGV 2 Teile	211	1844	1030	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	abgestorben	65	nein
Wittenbergstr./Sachsendamm/Dresdenerstr.	211	1862	560	1	Krim-Linde	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Stralsundstr.	211	1871	200	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	42	ja
Dresdenstraße 139, GS	211	1873	1370	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	28	nein
Heidelbergpark / Naherholungsgebiet	211	1874	18580	1	Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Salzdahlumer Straße 129 A, Sportanlage Heidelberg - HSC LEU	211	1880	2120	4	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	abgestorben	19	nein
Bruchanger, GA um GV Asseblick m. Parkpl.	211	1884	4600	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	abgestorben	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hohes Feld, Parkplatzgrün	211	1929	30	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	keine Bruch-/Stand- sicherheit	24	nein
Naumburgstraße, SG	211	3303	40	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Trockenschaden	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Apfelgarten, SG	211	3631	20	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	abgebrochen	64	ja

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Schlesiendamm, SG	211	3731	20	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Salzdahlumer Straße 160, Welfenakademie	211	3935	230	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	55	nein
Salzdahlumer Straße 160, Welfenakademie	211	3935	240	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	46	nein
Glogaustraße Streuobstwiese	211	3940	85	1	Baumhasel	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	Trockenschaden	16	ja
Leiferdestr.	211	1728	1050	1	Wildapfel	<i>Malus</i>	<i>communis</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	36	möglich
Am Zoo bis Leipziger Str., Grünzug	211	1772	240	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	24	nein
Am Zoo bis Leipziger Str., Grünzug	211	1772	diverse	14	Fichte	<i>Picea</i>	<i>k.A.</i>	Trockenschaden	37	Entscheidung Revier
Ehrlichstraße, Lindenbg., SP	212	652	720	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	50	nein
Ehrlichstraße, Lindenbg., SP	212	652	780	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	39	nein
Ehrlichstraße, Lindenbg., SP	212	652	800	3	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	32	nein
Salzdahlumer Straße/Dorf	212	712	10	1	Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>k.A.</i>	Trockenschaden	26	ja
Salzdahlumer Straße/Dorf	212	712	130	1	Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>k.A.</i>	Trockenschaden	24	möglich
In den Springäckern SB	212	714	30	1	Stech-Fichte	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>	Trockenschaden	14	nein
In den Springäckern SB	212	714	170	1	Eingrifflicher Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Trockenschaden	29	nein
In den Springäckern SB	212	714	220	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	20	nein
In den Springäckern SB	212	714	480	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	k.A.	nein
Förster-Langheld-Straße SP	212	724	70	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße SP	212	724	240	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	abgestorben	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	100	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	210	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	240	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	270	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	300	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	330	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Förster-Langheld-Straße, SP	212	724	360	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Projekt AF, HS	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchenkamp	212	727	150	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standicherheit	35	ja
Südstadtpark GA	212	1901	680	1	Weiß-Pappel	<i>Populus</i>	<i>alba</i>	keine Bruch- /Standicherheit	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Südstadtpark GA	212	1901	1090	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstraße SG	212	1906	320	1	Rotblühende Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	keine Bruch- /Standicherheit	40	ja
Retemeyerstraße SG	212	1906	350	1	Rotblühende Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	keine Bruch- /Standicherheit	29	ja
Retemeyerstraße SG	212	1906	380	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standicherheit	31	ja
Retemeyerstraße SG	212	1906	280	1	Rotblühende Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	keine Bruch- /Standicherheit	32	ja
Retemeyerstraße 15, GS	212	1907	290	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Möncheweg/Mascheroder Holz/Nietzschestr.	212	1919	k.A.	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	k.A.	nein
Möncheweg/Mascheroder Holz/Nietzschestr.	212	1919	k.A.	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	k.A.	nein
Möncheweg/Mascheroder Holz/Nietzschestr.	212	1919	k.A.	1	Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standicherheit	k.A.	nein
Möncheweg/Mascheroder Holz/Nietzschestr.	212	1919	k.A.	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	k.A.	nein
Zum Heseberg, SG	212	3432	10	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	ohne Austrieb	27	ja
Am großen Schafkamp, Grünzug, GA	212	3535	740	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	Trockenschaden	100	ja
Westpark, 79	221	79	8080	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	56	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark, 79	221	79	8420	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Westpark, 79	221	79	10440	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgestorben	57	ja
Westpark, 79	221	79	22650	1	Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	nein
Westpark, 79	221	79	1980	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	abgestorben	36	nein
Steuerweg, SP	221	98	k.A.	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steuerweg, SP	221	98	k.A.	2	Weide	<i>Salix</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steuerweg/Lippestraße SP	221	104	30	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	Entscheidung Revier
Steuerweg/Lippestraße SP	221	104	40	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	40	Entscheidung Revier
Timmerlahstr./Elbest., 124	221	124	k.A.	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	nein
Ilmenastr. 24, KiTa	221	149	260	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	abgestorben	48	Entscheidung Revier
Leinestr.	221	163	60	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Sturmschaden	30	keine Nachpflanzung
Traunstr./Elbest./KGV Westecke/Westend	221	170	510	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Windbruch	23	nein
Traunstr./Elbest./KGV Westecke/Westend	221	170	520	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	26	nein
Traunstr./Elbest./KGV Westecke/Westend	221	170	570	2	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	57	nein
Traunstr./Elbest./KGV Westecke/Westend	221	170	590	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	53	nein
Altmühlstraße 21, GS	221	176	1610	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Pilzbefall/Fäule	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donau-/Naabstraße/Grünzug, SB	221	186	480	2	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	25	nein
An der Rothenburg, 203	221	203	650	1	Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>k.A.</i>	Trockenschaden	18	bereits erfolgt
Süd-West KGV, 253	221	253	710	2	Amerikanische Roteiche	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	Fällung i.A.von BS- Netz	43	nein
Süd-West KGV, 253	221	253	560	1	Amerikanische Roteiche	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	98	Entscheidung Revier
Glogastraße, Robinsonspielplatz, SP	221	1802	310	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Pilzbefall/Fäule	50	nein
Glogastraße, Robinsonspielplatz, SP	221	1802	50	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	abgestorben	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Görlitzstraße 9, Schulsporplatz	221	1814	130	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	29	nein
Görlitzstraße 9, Schulsporplatz	221	1814	170	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	27	nein

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Westliches Ringgleis Süd, Rev. Gartenstadt	221	3222	3990	1	Weide	<i>Salix</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wiesenweg, Schützenheim	222	1	30	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	60	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinbergstr., 9	222	9	870	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Trockenschaden	45	ja
Westerbergstr.	222	36	350	1	Birnenart	<i>pyrus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	16	Entscheidung Revier
Westerbergstr.	222	36	360	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	Entscheidung Revier
Westerbergstr.	222	36	910	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	20	Entscheidung Revier
Westerbergstr.	222	36	95	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	18	Entscheidung Revier
Geiteldestr. (Kreisstr.)	222	60	k.A.	7	Wildapfel	<i>Malus</i>	<i>communis</i>	abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wasche, Dorfteich	222	71	60	1	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	67	nein
Steinbergstr., 73	222	73	1020	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinbergstr., 73	222	73	210	1	Wildapfel	<i>Malus</i>	<i>communis</i>	abgestorben	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Thiedestr., Ehrenmal	222	423	140	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	abgestorben	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferder Weg 16, Rüningen	222	2438	130	1	Blaufichte	<i>Picea</i>	<i>pungens 'Glauca'</i>	abgestorben	60	ja
Drachenbergblick	222	2833	70	1	Japanische Blüten- Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i>	abgestorben	14	ja
Burgbergblick	222	2834	90	1	Japanische Zierkirsche	<i>Prunus</i>	<i>serrulata 'Kanzan'</i>	abgestorben	9	ja
Heerstieg	222	3316	10	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	abgestorben	20	möglich
Broitzemer Steinberg, SP	222	3446	10	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	25	ja
Broitzemer Steinberg, SP	222	3446	90	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	31	ja
Broitzemer Steinberg, SP	222	3446	110	1	Blumen-Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>ornus</i>	abgestorben	43	ja
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	940	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	13	ja
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	950	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	absterbend, Birnenprachtkäfer	15	ja

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	960	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	absterbend, Birnenprachtkäfer	15	ja
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	980	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	12	ja
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	480	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Schiefstand	14	ja
Broitzemer Steinberg/Steinberganger, GA	222	3610	610	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	abgestorben	48	ja
Steinberganger, SG	222	3648	350	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	keine Bruch- /Standicherheit	12	ja
Geitelder Berg/Holzfeld GA	222	3693	20	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	abgestorben	9	möglich
Am Jödebrunnen	310	215	k.A.	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgestorben	k.A.	nein
Am Jödebrunnen	310	215	k.A.	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	abgestorben	k.A.	nein
Am Jödebrunnen	310	215	k.A.	1	Erle	<i>Alnus</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	k.A.	nein
Am Jödebrunnen	310	215	70	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	23	nein
Am Jödebrunnen	310	215	120	2	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	23	nein
Am Jödebrunnen	310	215	140	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	23	nein
Am Jödebrunnen	310	215	230	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	41	nein
Am Jödebrunnen	310	215	300	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standicherheit	53	nein
Am Jödebrunnen	310	215	440	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standicherheit	25	nein
Am Jödebrunnen	310	215	550	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	20	nein
Am Jödebrunnen	310	215	570	1	Schwar-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	keine Bruch- /Standicherheit	37	nein
Am Jödebrunnen	310	215	590	7	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	25	nein
Am Jödebrunnen	310	215	640	1	Feld-Ulme	<i>Ulmus</i>	<i>carpinifolia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	24	nein
Am Jödebrunnen	310	215	720	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	16	nein
Gutenbergstr.	310	224	30	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Pilzbefall/Fäule	41	Entscheidung Revier
Hugo-Luther-Str.	310	245	360	6	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Trockenschaden	17	möglich
Arndtstraße, SJ	310	248	30	1	Birnenart	<i>Pyrus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standicherheit	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Fuhsekanal mit Wanderweg	310	257	k.A.	26	Kanadische Hybrid- Pappel	<i>Populus</i>	<i>x canadensis</i>	keine Bruch- /Standicherheit	k.A.	nein

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Hainbergstr. Sportanlage SV Gartenstadt	310	266	332	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Pilzbefall/Fäule	42	nein
Hainbergstr. Sportanlage SV Gartenstadt	310	266	350	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	abgestorben	33	nein
Helenenstr.	310	272	250	1	Baumhasel	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	Pilzbefall/Fäule	44	Entscheidung Revier
Frankfurter Str., 278	310	278	270	1	Berg-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	32	möglich
Marienberger Str.	310	281	k.A.	1	Pappel	<i>Populus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	nein
Marienberger Str.	310	281	k.A.	1	Pappel	<i>Populus</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	k.A.	nein
Schöttlerstr.	310	333	110	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgestorben	25	ja
Schöttlerstr.	310	333	130	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Trockenschaden	18	ja
Schöttlerstr.	310	333	70	1	Rotdorn	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	24	ja
Kramerstr.	310	339	240	1	Baumhasel	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	44	ja
Theodor-Heuss-Str., 347	310	347	1090	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Trockenschaden	27	ja
Hoheworth/Bürgerpark (ehem. Gärten)	310	369	1970	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hoheworth/Bürgerpark (ehem. Gärten)	310	369	960	1	Holz-Birne	<i>Pyrus</i>	<i>communis</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	47	ja
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	70	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	80	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	90	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	77	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	100	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	67	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	110	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	88	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	190	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Eisenbüttelerstraße SG	310	400	310	1	Grau-Pappel	<i>Populus</i>	<i>canescens</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	131	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Trautenastr.	310	1405	115	1	Silber-Linde	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa 'Brabant'</i>	Trockenschaden	11	ja
Trautenastr.	310	1405	350	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Trockenschaden	20	ja
Trautenastr.	310	1405	390	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Trockenschaden	17	ja
Trautenastr.	310	1405	410	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Trockenschaden	26	ja
Trautenastr.	310	1405	470	1	Rotesche 'Summit'	<i>Fraxinus</i>	<i>pennsylvanica 'Summit'</i>	Trockenschaden	8	ja
Trautenastr.	310	1405	400	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>		14	ja
Celler Str., 1415	310	1415	830	1	Blutpflaume	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Celler Str., 1415	310	1415	350	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Wurzelschäden	43	nein
Gabelsbergerstr., 1461	310	1461	20	1	Thüringische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>x thuringiaca</i>	Trockenschaden	7	ja
Gabelsbergerstr., 1461	310	1461	150	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Trockenschaden	k.A.	ja
Neustadtring: Rudolfpl. bis Okerwestufer	310	1479	40	1	Schwedische Mehlob	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	28	Entscheidung Revier
Neustadtring: Rudolfpl. bis Okerwestufer	310	1479	50	1	Schwedische Mehlob	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Trockenschaden	19	Entscheidung Revier
Neustadtring: Rudolfpl. bis Okerwestufer	310	1479	60	1	Schwedische Mehlob	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	25	Entscheidung Revier
Neustadtring: Rudolfpl. bis Okerwestufer	310	1479	130	1	Schwedische Mehlob	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	20	Entscheidung Revier
Goslarsche Str., 1491	310	1491	310	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Sturmschaden	36	Entscheidung Revier
Goslarsche Str., 1491	310	1491	280	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	35	Entscheidung Revier
Goslarsche Str., 1491	310	1491	250	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Sturmschaden	35	Entscheidung Revier
Rudolfstraße	310	1492	40,90,160,190,240,260,270,350,	8	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit		ja
Eichtalstr., 1511	310	1511	120	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	54	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	130	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	49	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	140	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	56	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	160	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	48	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	190	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	43	Entscheidung Revier

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Eichtalstr., 1511	310	1511	210	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	48	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	220	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	43	Entscheidung Revier
Eichtalstr., 1511	310	1511	230	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	57	Entscheidung Revier
Hohestieg 2 / Goslarsche Straße 6A, GS, Grundschule St. Josef	310	1549	140	1	Walnuss	<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Okerwiese KGV	310	2521	20	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	74	ja
Westliches Ringgleis Süd, Rev. Gartenstadt	310	3222	3810	3	Sal-Weide	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, Rev. Gartenstadt	310	3222	4160	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgängig	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, Rev. Gartenstadt	310	3222	800	1	Spätbl.Traubenk	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Pilzbefall/Fäule	34	nein
Westliches Ringgleis Nord	310	3279	1250	1	Sal-Weide	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	48	Entscheidung Revier
Werkstättenweg, Park	310	3328	4460	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	abgängig	57	Entscheidung Revier
Gleisbereich Münchenstraße	310	3406	10	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Verkehrsunfall/Anfahr- schaden	15	ja
Fabrikstraße, SG	310	3676	210	1	Baumhasel	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	Trockenschaden	16	ja
Kälberwiese, Jugendplatz, JP	310	3750	70	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Druckzwieselriss	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	3030	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	3230	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	3330	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1970	2	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	800	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	3070	3	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	keine Bruch- /Standicherheit	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2000	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2910	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2230	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1480	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	keine Bruch- /Standicherheit	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	320	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	keine Bruch- /Standicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2980	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2270	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1470	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	280	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1450	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1350	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	keine Bruch- /Standicherheit	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	110	3	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	keine Bruch- /Standicherheit	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2200	2	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	1300	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standicherheit	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	3130	1	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, von KGV Kennelblick bis Theodor-Heuss- Straße, WG	310	3769	2620	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Laffertstr.	310	320	50/2	1	Pflaumenblättriger Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	321	937	6210	1	Kanadische Hybrid- Pappel	<i>Populus</i>	<i>x canadensis</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	94	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	321	937	6380	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	abgestorben	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Neudammstr. mit Böschung Südseite	321	1148	160	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Beschwerde	39	nein
Bundesallee	321	1221	2480	1	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	Grenzbaum	49	nein
Bundesallee	321	1221	3170	1	Silber-Linde	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	64	ja
Bundesallee/Breitscheidstr, JP	321	1236	50	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	im Stamm gebrochen	27	nein
Bundesallee/Breitscheidstr, JP	321	1236	60	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	im Stamm gebrochen	26	nein
Julius-Leber-Str.	321	1244	480	1	Stiel-Eiche	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Trockenschaden	41	ja
Alfred-Delp-Weg: Bastion	321	1253	10	1	Götterbaum	<i>Ailanthus</i>	<i>altissima</i>	Trockenschaden	53	ja
Alfred-Delp-Weg: Bastion	321	1253	160	1	Götterbaum	<i>Ailanthus</i>	<i>altissima</i>	Trockenschaden	53	ja
Pfleidererstr.	321	1308	230	2	Sal-Weide	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	45	möglich
Julius-Leber- Straße/Stauffenbergstraße_süd_GA	321	1324	220	5	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	auseinander gebrochen	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Julius-Leber- Straße/Stauffenbergstraße_süd_GA	321	1324	390/410	2	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit		Bisher keine Beurteilung vorhanden
Saarstr.	321	1332	3110	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	64	möglich
Saarlouisstr.	321	1337	10	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	abgestorben	71	ja
Saarstr./Tangente, Trafo	321	1345	30	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	21	nein
Saarstr./Tangente, Trafo	321	1345	40	1	Trauben-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	25	nein
Am Brunnen 6A, GYM Lehdorf-Ort	321	1366	380	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	59	Entscheidung Revier

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Am Brunnen 6A, GYM Lehnndorf-Ort	321	1366	360	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	90	Entscheidung Revier
Am Brunnen 6A, GYM Lehnndorf-Ort	321	1366	370	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	73	Entscheidung Revier
Saarstr./Bliessstr.	321	1420	150	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	48	nein
An der Schule, SP	321	3242	30	1	Hybrid-Pappel	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	93	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schiebeweg, Grünzug	321	3428	6130	5	Sal-Weide	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Windbruch	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Neudammstraße, K 80 und Kreisverkehr, SG	321	3495	321	1	Linde	<i>Tilia</i>	<i>k.A.</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	80	Entscheidung Revier
Lammer Busch, Grünzug, GA	321	3695	80	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Trockenschaden	22	ja
Breitscheidstr. mit Durchgang Bundesallee	321	1240	120	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Verwurzelung	43	ja
Breitscheidstr. mit Durchgang Bundesallee	321	1240	130	1	Vogel-Kirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Verwurzelung	41	ja
Thunstraße, SB, Festwiese	322	762	410	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	abgestorben	49	nein
Thunstr.8, Gemeinschaftshaus	322	764	60	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	abgestorben	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Meinestr.	322	767	110	1	Kultur-Apfel	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	Starkast ausgebrochen, Stamm morsch	30	möglich
Meinestr.	322	767	120	1	Kultur-Apfel	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Meinestr.	322	767	150	1	Kultur-Apfel	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Meinestr.	322	767	320	1	Kultur-Apfel	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Veltenhöfer Str.	322	788	160	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	63	ja
Waller Weg	322	888	10	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Trockenschaden	16	ja
Mannheimstr.	322	897	420	1	Apfelart	<i>Malus</i>	<i>k.A.</i>	Trockenschaden	20	ja
Rohrbachweg	322	898	30	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	32	nein
Robert-Bosch-Straße	322	942	60	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Verkehrsunfall/Anfahr- rschaden	23	ja
Ottostr.	322	946	190	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	21	ja

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Ottostr.	322	946	230	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	11	ja
Ottostr.	322	946	240	1	Gemeine Eberesche	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	28	ja
Ottostr.	322	946	245	1	Amberbaum	<i>Liquidambar</i>	<i>styraciflua</i>	Trockenschaden	7	ja
Daimlerstr.	322	947	240	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	25	ja
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2080	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	86	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2090	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2100	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2130	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	59	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2140	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2170	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2190	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2200	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2220	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	61	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2230	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2250	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2260	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> `Italica`	keine Bruch- /Standssicherheit	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2330	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2340	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2390	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2400	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	62	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Str. ab/südl. der A 391, SG	322	951	2410	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	69	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eichenstieg 6 u. Osterbergstraße, GS u. FöS	322	959	500	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	39	nein
Salzburgerstr.	322	979	100	1	Weiß-Maulbeere	<i>Morus</i>	<i>alba</i>	Sturmschaden	60	Entscheidung Revier
Flachsrottenweg	322	1013	70	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Trockenschaden	22	ja
Flachsrottenweg	322	1013	180	2	Lärche	<i>Larix</i>	<i>k.A.</i>	abgestorben	70	nein
Gifhorner Straße 175, KJZ Röhme	322	1031	120	1	Gemeine Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Im Alten Dorfe/Schunter	322	1041	10	1	Schwed.Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	20	ja
Im Alten Dorfe/Schunter	322	1041	20	1	Schwed.Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	15	ja
Im Alten Dorfe/Schunter	322	1041	30	1	Schwed.Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	15	ja
Im Alten Dorfe/Schunter	322	1041	290	1	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Trockenschaden	27	ja
Wiener Str.	322	1042	310/2	1	Rotblühende Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Casque Rouge'</i>	Sturmschaden	14	ja
Ölpersee	330	937	7970	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	102	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	1310	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	12080	1	Kanadische Hybrid- Pappel	<i>Populus</i>	<i>x canadensis</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	147	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	11830	2	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	abgängig	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Ölpersee	330	937	8610	3	Gemeine Esche	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	11730	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	85	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	60	1	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	80	1	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	91	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ölpersee	330	937	12860	1	Silberahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	63	ja
Maulbeerweg mit Parkplatzgrün	330	964	560	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Pilzbefall/Fäule	35	nein
Maulbeerweg mit Parkplatzgrün	330	964	590	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Pilzbefall/Fäule	34	nein
Ölpersee - Gifhorner Str	330	978	1400	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	42	nein
Ölpersee - Gifhorner Str	330	978	1460	1	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Pilzbefall/Fäule	24	nein
Ölpersee - Gifhorner Str	330	978	1510	1	Espe	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	28	nein
Sielkamp	330	982	1120	1	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Pilzbefall/Fäule	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sielkamp	330	982	1130	1	Silber-Weide	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Pilzbefall/Fäule	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rühmer Weg, mit Zufahrt KGV Nibelungen	330	1049	50	1	Mehlbeere	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Trockenschaden	22	ja
Siegfriedstr.	330	1062	1170	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	38	möglich
Tostmannplatz 9, GS Schuntersiedlung & FÖS Astrid- Lindgren Schule	330	1088	620	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	53	Entscheidung Revier
Bienroder Weg	330	1090	330	1	Kugel-Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	abgestorben	31	ja
Bienroder Weg	330	1090	310	1	Kugel-Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	abgestorben	26	ja
Bienroder Weg	330	1090	300	1	Kugel-Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	abgestorben	27	ja
Bienroder Weg	330	1090	2050	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	abgängig	23	ja
Bienroder Weg	330	1090	3240	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort:	Stadt- bezirk	Objektnr.	Baum- kataster Nr.	Anzahl	Deutscher Name	Gattung	Art	Fällgrund:	Durchmesser [cm]	Empfehlung zur Nachpflanzung
Albert-Schweitzer-Straße 10, GS Schunteraue, Kralenriede	330	1092	80	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Doweseeweg 1 Hauptschulgarten	330	1112	5030	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	abgestorben	56	Entscheidung Revier
Doweseeweg 1 Hauptschulgarten	330	1112	3550	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Trockenschaden	29	ja
Wendenring, SG	330	1534	100	1	Sorte Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> 'Greenspire'	Schadenfall	14	Entscheidung Revier
Wendenring, SG	330	1534	110	1	Sorte Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> 'Greenspire'	Schadenfall	19	Entscheidung Revier
Wendenring, SG	330	1534	120	1	Sorte Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> 'Greenspire'	Schadenfall	22	Entscheidung Revier
Robert-Koch-Str./ Mittelweg 12-17	330	1645	90	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Trockenschaden	31	nein
Mühlenpfordtstr.	330	1667	50	1	Silber-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Baumaßnahme	39	ja
Mühlenpfordtstr.	330	1667	60	1	Silber-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Baumaßnahme	40	ja
Mühlenpfordtstr.	330	1667	70	1	Silber-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Baumaßnahme	31	ja
Mühlenpfordtstr.	330	1667	80	1	Silber-Ahorn	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Baumaßnahme	28	ja
Bültenweg mit westl. Teil Linnéstraße, 1946	330	1946	20	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	70	ja
Bültenweg, zw. Am Bülten bis Fa. Schacht	330	1960	10	1	Pyramiden-Pappel	<i>Populus</i>	<i>nigra</i> 'Italica'	Baumaßnahme	99	nein
Zimmerstr., 1971	330	1971	110	1	Einblättrige Robinie	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i> 'Monophylla'	keine Bruch- /Standssicherheit	17	Entscheidung Revier
Hans-Sommer-Str.	330	1979	410	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Baumaßnahme	33	ja
Hans-Sommer-Str.	330	1979	420	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Baumaßnahme	27	ja
Hans-Sommer-Str.	330	1979	430	1	Spitzahorn	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Baumaßnahme	19	ja
Hans-Sommer-Str. 51A: Tankstelle	330	2086	20	1	Lavalles Weißdorn	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	abgebrochen	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
KGV Schlehenhang, Maulbeerweg	330	2488	140	1	Sand-Birke	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	umgefallen	40	nein
Gleisbereich Hamburger Str.	330	3374	140	1	Winter-Linde	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Verkehrsunfall/Anfahr- schaden	12	ja
Am Nordbahnhof SG	330	3745	40	1	Roßkastanie	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	keine Bruch- /Standssicherheit	94	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	240	1	Hainbuche	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Trockenschaden	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	280	1	Schwarz-Erle	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Trockenschaden	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	300	1	Grau-Erle	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Trockenschaden	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden